

OBVODNÝ ÚRAD
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo námestie č.1, 052 01 Spišská Nová Ves

Správa ciest KSK Košice
 Ostrovského č.1
 040 11 Košice

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
 6/2012/00095/ZIM-01

Vybavuje/linka
 Ing. Zimmermann/053-4297751

Sp. Nová Ves
 17.01.2012

Vec:

„Havarijný stav cesty II/535 v k. ú. obce Mlynky“ – výzva.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves (ďalej len OÚ CD a PK – SNV) ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií podľa čl. I § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušný cestný správny orgán na cestách II.a III triedy v územnom obvode okresu Spišská Nová Ves podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 135/1961 Zb.) vykonáva štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy.


OÚ CD a PK – SNV pravidelne v dvoj- resp. jednomesačných intervaloch podľa potreby zvoláva tzv. „Dopravný dispečing“, na ktorom sa riešia aktuálne problémy v oblasti pozemných komunikácií a cestnej dopravy za účasti SC KSK Košice, ORPZ ODI Spišská Nová Ves a podľa potreby iných. Jedným z diskutovaných problémov bol aj stav cesty II/535 v k. ú. obce Mlynky, kde vplyvom záplav v roku 2010 a následne vplyvom príváľového dažďa dňa 24.08.2011 došlo na viacerých miestach uvedenej cesty k zosuvom krajnice a svahu cestného telesa. V dôsledku tejto svahovej deformácie bolo potrebné dočasne uzavrieť ľavý jazdný pruh cesty II/535 v smere do Spišskej Novej Vsi. Uvedená situácia z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky je doteraz kritická, zosuv svahu cesty nie je stabilizovaný a je veľmi reálna možnosť odtrhu svahu, ktorý môže zasiahnuť až do jazdného pruhu vozovky cesty II/535 a spôsobiť neprejazdnosť cesty. Provizórne ochranné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky spočívajú v osadení prenosného dopravného značenia (SC KSK) na poškodených úsekoch uvedenej cesty, ktoré však negarantuje zabránenie vzniku vážnej dopravnej nehody. Uvedená situácia môže ohroziť spojenie lokality Mlynky v smere do mesta Spišská Nová Ves ako aj dopravu na trase Spišská Nová Ves – Brezno. Nutná obchádzková trasa by v tomto prípade bola vedená 55 km obchádzkou cez obec Hnilec – Gemerskú Polomu – Dobšinský kopec. Z tohto dôvodu je sanácia zosuvu na ceste II/535 v k. ú. obce Mlynky nevyhnutná. Celková dĺžka zosuvného úseku je cca 400 m pričom na dĺžke cca 200 m je zosuv kritický s badateľnou deformáciou svahu. Uvedené poškodenie cesty II/535 sa nachádza v staničení 4,600 km – 5,150 km.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Spišská Nová Ves Vás ako majetkového správcu uvedenej cesty vyzýva, aby ste v zmysle § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. neodkladne prijali účinné opatrenia na odstránenie poškodených úsekov cesty II/535 v k. ú. obce Mlynky, ktoré zabezpečia bezpečnosť cestnej premávky a spoľahlivé prepojenie jednotlivých regiónov, ktoré táto cesta spája. O prijatých opatreniach Vás žiadame informovať tunajší úrad.

Obvodný úrad pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie

Štefanikovo námestie č.1, 052 01 Sp. Nová Ves

-1-



Mgr. Ján Majerník
riaditeľ

Na vedomie:

SC KSK stredisko Spišská Nová Ves