

2. Obrazová dokumentácia vybraných zosuvov

Prepad cesty II/533 za Novoveskou Hutou



Súčasný stav :

Vplyvom nadmernej zrážkovej činnosti a pôsobením povrchovej vody došlo k zosuvu svahu na dĺžke cca 100 m. Situácia je kritická nakoľko od doby zosuvu došlo ku dnešnému dňu k viacerým lokálnym zosuvom, k tvorbe trhlín a tiež k rozšíreniu ohrozeného územia. Doprava na tomto úseku je obmedzená do jedného jazdného pruhu so spomalením rýchlosti.

Zosuv na ceste II/547 Za odbočkou na Richnavu smer Krompachy.



Súčasný stav :

Dňa 04.06.2010 došlo k zosuvu svahu pod cestou II/547 na železničnú trať. Dĺžka zosuvného úseku je cca 200 m. Doprava na ceste je z bezpečnostných dôvodov presunutá do jedného jazdného pruhu so znížením rýchlosti a je riadená svetelnou signalizáciou. Na trati ŽSR platí taktiež obmedzenie so zníženou rýchlosťou. Po obhliadke miesta môžeme konštatovať, že svah má sklon k ďalšiemu zosuvu pričom krajnica je poškodená priečnou trhlinou. Dňa 18.06.2010 bolo zvolané stretnutie so zástupcami ŽSR kde predstavitelia ŽSR boli vyzvaní na spoluprácu pri riešení tohto stavu pričom boli oboznámení s plánovanou realizáciou inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý naznačí možné riešenia tohto zosuvu.

Zosuv na ceste III/050196 pred obcou Zdoba



Súčasný stav :

Na uvedenej komunikácii došlo podmytiu podložia cesty čo malo za následok jej prepád. Podložie cesty je tvorené pieskami ktoré boli podmyté povrchovou vodou z priekopy. Na komunikácii je potrebné zrealizovať výmenu podložia, odvodnenie pravej a ľavej strany cesty a konštrukcie vozovky.