


Prevod spoluvlastníckeho podielu k budove na Národnej triede v Košiciach – **Príloha**

*Fotodokumentácia budovy na Národnej triede v Košiciach*



Závady exteriéru:



Poškodené vonkajšie schodisko:

